

¿Cómo identificar un medidor afectado?

Comprobación del número de serie situado en la parte posterior del medidor OneTouch[®] GlucoTouch[®]

Figura 1



LifeScan sustituirá todos los medidores OneTouch[®] GlucoTouch[®] cuyo número de serie esté comprendido entre **L3152Rxxxxxx** y **L5348Rxxxxxx**, ya que tienen más probabilidades de presentar problemas con los segmentos de la pantalla. **Comunique las instrucciones que aparecen a continuación a sus pacientes usuarios de tiras reactivas OneTouch[®] GlucoTouch[®].**

Si alguno de sus pacientes tiene algún medidor OneTouch[®] GlucoTouch[®] cuyo número de serie esté dentro del intervalo correspondiente a los medidores afectados, indíquelo que llame inmediatamente.

Línea de Atención Personal de LifeScan:

☎ 900 100 815 (llamada gratuita)

LifeScan realizará los trámites necesarios para enviarle un nuevo medidor.

Hasta que su paciente reciba el nuevo medidor, puede seguir utilizando su medidor actual, siempre y cuando compruebe que la pantalla funciona correctamente.